

**Order your Spare Parts here -> <http://www.lichtboxx.com/index.php/cPath/158/language/en>
www.lightspares.com | ©MS Lichttechnik GmbH, Hirschstettner Strasse 19A, 1220-Vienna, Austria**

Spare Parts List of Martin Rush Par 2 CT Zoom

46000106 Gel Frame for RUSH PAR 2 (set of 10)
50480590 Lock ring
50480591 Rubber pad
50480592 Front lens
50480593 Frost filter
50480594 Press plate for lens
50480595 Motor plate
50480596 Rubber for motor
50480597 Guide for motor
50480598 Step motor
50480600 Light rod
50480605 Side plate
50480608 Fuse holder
50480609 Display for 90480040
50480610 DMX board
50480612 Cover for PAR 2
50480613 Color holder front
50480614 Clip with spring
50480695 Backligh board for PAR 2
50480768 Bolt for brace PAR 2
50480793 Light board PAR 2CT
50480794 Set of bracket for PAR 2 CT
50480795 LED driver PAR 2CT
50480796 PSU for PAR2 RGBW, PAR2 CT and MH5
50480797 Rear Plate PAR 2CT
50480798 Main board PAR 2 CT
50480799 Wireset for PAR 2 CT
50480821 Lightboard with cooling PAR2 CT
50480834 Filter frame for PAR 2 CT
50480869 Rubbergasket for PAR 2 fan

**Order your Spare Parts here -> <http://www.lichtboxx.com/index.php/cPath/158/language/en>
www.lightspares.com | ©MS Lichttechnik GmbH, Hirschstettner Strasse 19A, 1220-Vienna, Austria**